


Windows 2000をお使いのお客様で 正常にインストールできなかったお客様へ

●発生事象


無線カードが「Ralink Turbo Wireless LAN Card」と表示されず、
「Hawking Technologies HWPG1 Wireless-G PCI Card」と表示される。
※お使いのパソコンによって、既にインストールされているドライバが選択されてしまう場合に
本事象が発生します。

●確認方法

- ①「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します
- ②「ハードウェア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」ボタンを押下します



- ③「ネットワークアダプタ」左の「+」ボタンを押下して展開します




- ・「Hawking Technologies HWPG1 Wireless-G PCI Card」と表示がある
⇒次のページへ
- ・「Ralink Turbo Wireless LAN Card」と表示がある
⇒正常に動いています。以降の操作は必要ありません。


※お使いのPCによってはRalink RT61 Turbo Wireless LAN Cardと表示される場合がありますが
Ralink Turbo Wireless Cardと表示が異なるだけで動作は同一です。

●前のページで「Hawking Technologies HWPG1 Wireless-G PCI Card」と表示されたお客様は、以下の手順を行ってください


- ①「ネットワークアダプタ」内で「Hawking Technologies HWPG1 Wireless-G PCI Card」ダブルクリックします
- ②「ドライバ」タブで「ドライバの更新」を選択します
(このとき、プロバイダが「Hawking Technologies, Inc」になっています)



- ③ デバイスドライバのアップグレードウェザードで「次へ」クリック



- ④ デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）にチェックし、「次へ」クリック




- ⑤ 「場所を指定」を選択し、「次へ」クリック




- ⑥ 場所を聞かれますので、「参照」をクリックし、下記のファイルを選択したら「OK」をクリックします


C:\Program Files\Web Caster FT-STC-Kag\Web Caster FT-STC-Kag 無LAN\Installer\WIN2K\Rt61.inf



- ⑦ 次のドライバが検索されましたに「Ralink Trubo Wireless LAN Card」と表示されます。
「別のドライバを1つインストールする」にチェックを入れて「次へ」クリック



- ⑧ どのドライバをインストールするか聞かれますので、⑥でインストールしたファイル (C:\Program Files\Web Caster FT-STC-Kag\Web Caster FT-STC-Kag無線LAN\Installer\WIN2K\Rt61.inf) を選択して「次へ」クリック



- ⑨ デジタル署名が無いことが表示されますが、「はい」を選択して下さい。



- ⑩ 「完了」をクリックし、操作を完了して下さい。
他に開いていたウィンドウも「閉じる」で終了してください。



以上で操作は完了です。

本書の1枚目の「●確認方法」を再度実行し、
Ralink Turbo Wireless Card と表示されていれば成功です。